


月吉町北団地K 1号棟

Asタイプ 1DK



●現況と相違がある場合には現況優先とさせていただきます。


浴槽 あり

給湯器 あり

チャイム あり

月吉町北団地K 1号棟

Aタイプ 1DK



●現況と相違がある場合には現況優先とさせていただきます。


浴槽 あり

給湯器 あり

チャイム あり

月吉町北団地K 1号棟

Bタイプ 2DK



●現況と相違がある場合には現況優先とさせていただきます。


浴槽 あり

給湯器 あり

チャイム あり

月吉町北団地K 1号棟

Cタイプ 3DK



●現況と相違がある場合には現況優先とさせていただきます。


浴槽 あり

給湯器 あり

チャイム あり

月吉町北団地K 2号棟

Dタイプ 2DK



● 現況と相違がある場合には現況優先とさせていただきます。


浴槽 あり

給湯器 あり

チャイム あり

月吉町北団地K 2号棟

Eタイプ 3DK



●現況と相違がある場合には現況優先とさせていただきます。

浴槽 あり

給湯器 あり

チャイム あり